Excelencia:

El Poder de la Calidad

Fecha: 30 de enero de 2014

Certificado de Inspección

Este documento certifica que el equipo fue inspeccionado y el mismo está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante para realizar trabajos en MINERA PANAMA.

Descripción:	CAMIÓN ARTICULADO
Modelo equipo:	730
Serie equipo:	BIM03961
Modelo motor:	C11
Serie Motor:	TXE06613

Janice Orocú
Sub Gerente de Soporte al Producto

IIASA CAT